

IHK Industriemechaniker Prüfung 2023 Praktisch – Lösungen

Teil 1: Fertigungstechnik (20 Punkte)

Aufgabe 1.1 (6 Punkte)

a) Drehzahl (n) berechnen: n = $(1000 * Vc) / (\pi * D)$. Vorschub (f) ist direkt gegeben mit 0,25 mm/U. (3 P)

b) ISO-Programmablauf:

- Startblock: G0 X... Z...

- Werkzeugauswahl: T...

- Spanstartposition: G0 X... Z...

- Drehbearbeitung: G1 X... Z... F...

- Stopp: M30 (2 P)

c) Skizze: Detaillierte Zeichnung mit allen Maßen und Gewinden. (1 P)

Aufgabe 1.2 (4 Punkte)

a) Streckgrenze Re, Zugfestigkeit Rm und Bruchdehnung A aus der Kurve ablesen. (3 P) b) Bedeutung: Re für elastische Verformung, Rm für maximale Belastung, A für Duktilität. (1 P)

Aufgabe 1.3 (4 Punkte)

a) Zeichnung mit vollständigen Maßen und Toleranzen ergänzen. (2 P) b) Passung: Welle ø 45 H7, Lagerbuchse mit Toleranzwerten in µm angeben. (2 P)

Aufgabe 1.4 (6 Punkte)

a) Werkzeuge: Stanzwerkzeug (z.B. Stempel und Matrize), Biegewerkzeug (z.B. Biegestempel), Tiefziehwerkzeug (z.B. Ziehring).

a) We (3 P)

b) Biegekraft: $F = (\sigma * b * t^2) / (8 * W)$, Berechnung mit gegebenen Werten. (3 P)

Teil 2: Steuerungstechnik / SPS (25 Punkte)

Aufgabe 2.1 (8 Punkte)

a) FUP zeichnen: Sensor S1, Motor M1, Endschalter S2, Not-Aus T0. (5 P)

b) Flankenerkennung: Positive/negative Flanke mit speziellem Baustein oder Logik. (3 P)

Aufgabe 2.2 (7 Punkte)

a) Logische Funktion: Q0.2 ist aktiv, wenn I0.3 und I0.4 beide aktiv sind. (3 P)

b) Korrektur: Setzen eines Memory-Bits für Start/Stopp-Funktion. (4 P)

Aufgabe 2.3 (10 Punkte)

Stromlaufplan: Taster S1, Hauptschütz K1, Selbsthaltung K1/13-14, Schütz K2, Not-Aus N-S1. (10 P)

Teil 3: Montage und Installation (30 Punkte)

Aufgabe 3.1 (10 Punkte)

a) Arbeitsschritte: Liste mit Zeit- und Ablaufplan. (5 P)

b) Prüfpunkte: Wellenrundlauf, Lagerluft, etc. (5 P)

Aufgabe 3.2 (10 Punkte)

a) Grenzmaße: Berechnung für Welle und Nabe. (5 P)

b) Presskraft: Berechnung mit Reibungskoeffizient und Moment. (5 P)

Aufgabe 3.3 (10 Punkte)

a) Skizze: Aufbau mit Riementeilung, Spannrolle, Antriebsrad. (4 P)

b) Spannkraftmessung: Vorgehen und Musterprotokoll. (6 P)

Teil 4: Instandhaltung und Qualitätsmanagement (25 Punkte)

Aufgabe 4.1 (10 Punkte)

a) Fehlerbaumanalyse: Úrsachen für Druckabfall. (6 P)

b) Wartungsmaßnahmen: Drei Vorschläge. (4 P)

Aufgabe 4.2 (5 Punkte)

Prüfbericht: Inhalt gemäß VDI/VDE-Richtlinie. (5 P)

Aufgabe 4.3 (10 Punkte)

a) Wartungsplan: Tätigkeiten, Intervalle, Verantwortlichkeiten. (6 P) b) Prüfmittel und Normen: Auflistung. (4 P)

2) Translater and Tronslating (Tr

Gesamt: 100 Punkte